

Löschwasserteiche (lt. DIN 14210)				
Löschteiche	Allgemeiner und baulicher Zustand	Füllstand bzw. Füllmenge	geplante Maßnahmen	Gewährleistung Löschwasserversorgung
Griebo (Schulstraße)	starke Verunreinigung, keine baulichen Mängel	entspricht den Anforderungen	2019 Reinigung/Entschlammung/Neubefüllung	gewährleistet
Griebo (Mittelweg)	starke Verunreinigung, keine baulichen Mängel	entspricht den Anforderungen	2019 Reinigung/Entschlammung/Neubefüllung	gewährleistet
Jahmo	defekte Teicheinfassung, defekter Zulauf, keine baulichen Mängel	entspricht nicht den Anforderungen	2019 Reparatur Teicheinfassung und Zulaufleitung	gewährleistet
Kropstädt (Gewerbegebiet, Mundschenkstraße)	defekte Teicheinfassung	entspricht den Anforderungen	2019 Reparatur Teicheinfassung und Neubefüllung	gewährleistet
Kropstädt (Gewerbegebiet, Gutenbergstraße)	starker Gehölz- und Wildbewuchs, keine baulichen Mängel	entspricht den Anforderungen	2019 Beseitigung Wildbewuchs	gewährleistet
Kropstädt/Köpenick	defekte Teicheinfassung, keine baulichen Mängel	entspricht den Anforderungen	2019 Reparatur Teicheinfassung und Neubefüllung	gewährleistet
Kropstädt (Jahmoer Straße)	keine Mängel	entspricht den Anforderungen	bei Bedarf Nachbefüllung	gewährleistet
Wüstemark	keine Mängel	entspricht den Anforderungen	bei Bedarf Nachbefüllung	gewährleistet
Reinsdorf (Lindenstraße)	keine Mängel	entspricht den Anforderungen	bei Bedarf Nachbefüllung	gewährleistet
Braunsdorf	defekter Zulauf	entspricht den Anforderungen	2019 Reparatur Zulaufleitung	gewährleistet
Schmilkendorf (Spring)	nicht vorhandene Einfassung, ansonsten keine baulichen Mängel	entspricht den Anforderungen	2019 Errichtung einer Einfassung	gewährleistet
Berkau	keine Mängel	entspricht den Anforderungen	bei Bedarf Nachbefüllung	gewährleistet
Thießen	keine Mängel	entspricht den Anforderungen	bei Bedarf Nachbefüllung	gewährleistet
Mochau	keine Mängel	entspricht den Anforderungen	keine Maßnahmen erforderlich	gewährleistet

Natürliche und künstliche Teiche und Gewässer (keine Anforderungen DIN)				
Teiche	Allgemeiner und baulicher Zustand	Füllstand bzw. Füllmenge	geplante Maßnahmen	Gewährleistung Löschwasserversorgung
Kerzendorf	keine Mängel	ausreichend	keine Maßnahmen notwendig	gewährleistet
Boßdorf (oberer Teich)	keine Mängel	ausreichend	bei Bedarf Nachbefüllung	gewährleistet
Boßdorf (unterer Teich)	keine Mängel	ausreichend	bei Bedarf Nachbefüllung	gewährleistet
Weddin (Dorfteich)	schlechter Zustand, verschlammt, keine baulichen Mängel	gering	2019 Nachbefüllung	gewährleistet
Grabo (Dorfteich)	schlechter Zustand, verschlammt, keine baulichen Mängel	gering	2019 Nachbefüllung	gewährleistet