



LUTHERSTADT WITTENBERG

Lutherstadt Wittenberg • OB-2 • Lutherstraße 56 • 06886 Lutherstadt Wittenberg

Ortsbürgermeister
Werner Matthes

Der Oberbürgermeister

Büro des Oberbürgermeisters
Justizariat
Claußen, Nicole

Termin nach Vereinbarung

Raum: 4.26
Tel.: 03491 421 91-147
Fax: 03491 421 96-147
nicole.claussen@wittenberg.de
www.wittenberg.de

Anwendung des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), Auskunftsrecht der Mitglieder der Vertretung (§ 43 Abs. 3 Satz 2 KVG LSA)

31.07.2019

Bitte immer angeben:
1. ORB-4

Sehr geehrter Herr Matthes,

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom

in der 1. Sitzung des Ortschaftsrates Boßdorf vom 09.07.2019 wurde der schlechte Zustand der Mauer des kerzendorfer Teiches thematisiert. Dieses Anliegen habe ich zuständigkeithalber an den Entwässerungsbetrieb weitergeleitet. Anliegend erhalten Sie nun das Antwortschreiben des Entwässerungsbetriebes zur Kenntnis.

Öffnungszeiten Bürgerbüro
Mo - Do 8:00 - 18:00 Uhr
Fr 8:00 - 12:00 Uhr
Sa (1. und 3. Im Monat) 9:00 - 12:00 Uhr

Mit freundlichen Grüßen

Forsten Zugenhofer

Bankverbindung
Sparkasse Wittenberg
Gläubiger ID: DE56ZZZ00000020980
IBAN: DE 50 8055 0101 0000 0000 19
BIC: NOLADE21WBL

Anlage



Entwässerungsbetrieb

Lutherstadt Wittenberg

Entwässerungsbetrieb Heinrich-Heine-Straße 8 · 06886 Lutherstadt Wittenberg

Lutherstadt Wittenberg
Der Oberbürgermeister
Büro für Ratsangelegenheiten
Frau Claußen
Lutherstraße 56
06886 Lutherstadt Wittenberg

**Anfrage aus der 1. Sitzung des Ortschaftsrat Boßdorf vom 09.07.2019
Mit der Bitte um Weiterleitung an:**

Ortsbürgermeister
Herrn Werner Matthes

Sehr geehrter Herr Matthes,

Ihre Hinweise und Anfragen aus der Einwohnerfragestunde in der oben genannten Sitzung des Ortschaftsrates Boßdorf nehmen wir zur Kenntnis. Dazu folgendes:

Gemäß Dienstanweisung Gewässer DA-10.13-3 ist der Entwässerungsbetrieb Lutherstadt Wittenberg für die Umsetzung (Planung, Ausschreibung und Realisierung) von Baumaßnahmen an Gewässern II. Ordnung im Zuständigkeitsbereich der Lutherstadt Wittenberg verantwortlich. Uns angezeigte Maßnahmen werden in den wasserbaulichen Maßnahmeplan aufgenommen und bei Mittelbereitstellung durch die Stadtverwaltung realisiert.

Die zur Durchführung der entsprechenden Projekte erforderliche Mittelbereitstellung sowie die Formulierung der Aufgabenstellung erfolgen durch die verantwortlichen Fachabteilungen der Lutherstadt Wittenberg.

Der Schlammfang am Dorfteich Kerzendorf wurde 2016 gereinigt. Dabei wurden etwa 30 m³ Schlamm entnommen. In diesem Zusammenhang wurde der bautechnische Zustand der Begrenzungsmauer zwischen Teich und Schlammfang beurteilt. Es wurde festgestellt, dass statisch keine Einbruchgefahr der Schwergewichtsmauer besteht. Aufgrund des zur Verfügung stehenden Budgets wurden alle erreichbaren offenen Fugen auf der teichabgewandten Seite neu verschlossen. Einsturzgefahr wie von OR Seifert beschrieben besteht hier aus Sicht des Entwässerungsbetriebes Lutherstadt Wittenberg nicht.

Datum

2019-07-23

Ihr Zeichen

Gra/Ba

Ihre Verbrauchsstelle

Ihr Ansprechpartner

Herr Grasenack

Fon

03491 627-214

E-Mail

peter.grasenack@
abwasser-wittenberg.de

Entwässerungsbetrieb
Lutherstadt Wittenberg
Eigenbetrieb der
Lutherstadt Wittenberg
Heinrich-Heine-Str. 8
06886 Lutherstadt Wittenberg

Fon 03491 627-0
Fax 03491 627-300
Störungsdienst 03491 627-222

elw@abwasser-wittenberg.de
www.abwasser-wittenberg.de

Bankverbindung

Sparkasse Wittenberg
IBAN DE24 8055 0101 0000 0014 57
BIC NOLADE21WBL
Gläubiger-ID DE56ELW00000020980

Betriebsleiter

Hans-Joachim Herrmann
Amtsgericht Stendal, HRA 11861


Eine 100-prozentige Dichtheit einer in Mörtel gesetzten Natursteinschergewichtmauer ist nicht zu erreichen. Auch ist nicht zu verhindern, dass sich in der sehr unebenen und natürlich auch weiter mit kleinen Rissen und Öffnungen versehenen Außenseite der Mauer Pflanzen ansiedeln. Diese sollten nach Möglichkeit aber regelmäßig entfernt werden.

Den Vorschlag von Ortschaftsrat Behnke, dass die Möglichkeit besteht mit geringem Aufwand die Funktionssicherheit der Staumauer wiederherzustellen nehmen wir gern auf und bitten um einen Terminvorschlag für einen gemeinsamen Vor-Ort-Termin.

Nicht vergessen werden sollte das die große Trockenheit der letzten Jahre auch zu erheblich mehr Verdunstung des Teichwassers führt. Darüber hinaus erfolgt durch fehlende Niederschläge die natürliche Befüllung des Teiches mit Wasser so gut wie nicht mehr oder in einem viel kleineren Ausmaß. Hierin sehen wir eine nicht unwesentliche Ursache für den in der Tat geringeren Wasserstand im Dorfteich Kerzendorf.

Für eventuelle Rückfragen können Sie sich gern an uns wenden.

Mit freundlichen Grüßen



i. V. Grasenack
Abt.-Ltr. Kanalnetze



i. A. Schützenmeister
SB Geoinformation