



LUTHERSTADT WITTENBERG

Lutherstadt Wittenberg • ÖB-2 • Lutherstraße 56 • 06886 Lutherstadt Wittenberg

Ortschaftsrat
Herrn Dr. Hans-Joachim Henze

Der Oberbürgermeister

Öffentliches Bauen
SB Straßenunterhaltung
Rosendahl, Harald

Termin nach Vereinbarung

Raum: 2.49
Tel.: 03491 421-91453
Fax: 03491 421-91402
harald.rosendahl@wittenberg.de
www.wittenberg.de

Anwendung des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), Auskunftsrecht der Mitglieder der Vertretung (§ 43 Abs. 3 Satz 2 KVG LSA)

02.10.2019

Bitte immer angeben:
2. ORM-7

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom
16.09.2019

Sehr geehrter Herr Dr. Henze,

in der 02. Sitzung des Ortschaftsrates Mochau vom 16.09.2019 erläuterten Sie Folgendes:

Öffnungszeiten Bürgerbüro

Mo - Do	8:00 - 18:00 Uhr
Fr	8:00 - 12:00 Uhr
Sa (1. und 3. Im Monat)	9:00 - 12:00 Uhr

Die zuletzt durchgeführte Maßnahme bzgl. Entwässerung vor dem Grundstück der Familie Löwe (Thießen 36) führte zu keiner Verbesserung. Vor 14 Tagen gab es einen Starkregen (17 mm Niederschlag), bei dem das Wasser durch die Scheune in den Hof der Familie lief. Die Situation wurde bereits bei einem Vor-Ort-Termin mit Herrn Rosendahl (Fachbereich Öffentliches Bauen) besprochen. Der Regenwassereinfluss aus dem Köpnickler Weg muss vermieden und eine Lösung dringend herbeigeführt werden. Die Bankette links und rechts sei zu hoch. Die natürliche Situation gäbe eine Entwässerung nicht her. Die Versiegelung im Rahmen des Ausbaus des Rad- und Wanderweges habe den Einfluss von Regenwasser nur gefördert. Er bittet einen Lokaltermin in Thießen zu vereinbaren, da die Familie mit dem Problem nicht allein gelassen werden darf.

Bankverbindung

Sparkasse Wittenberg
Gläubiger ID: DE56ZZZ00000020980
IBAN: DE 50 8055 0101 0000 0000 19
BIC: NOLADE21WBL

Hierzu teile ich Ihnen Folgendes mit:

Die Entwässerung des Knotens Thießen 37-36-29 stellt ein erhebliches Problem dar, was auf frühere Planungsfehler der Entwässerung zurückzuführen ist. Das gesamte Regenwasser aus diesem Bereich sowie aus dem unbefestigten Einzugsgebiet der unbefestigten Straßen fließt in Richtung der beiden Regenwassereinläufe vor dem Grundstück Thießen 36. Bei Starkregen schaffen es die vorhandenen Regenwasserabläufe nicht, das anfallende Niederschlagswasser schadlos abzuführen.

**Sachsen-Anhalt.
Hier macht
das Bauhaus
Schule.**


#moderndenken

Das Profilieren der Bankette im Bereich des Köpnicker Weges löst das Gesamtproblem nicht, weshalb ich zur endgültigen Lösung folgende Verfahrensweise vorschlage:

1. kurzfristige Bankettberäumung der unbefestigten Wege
2. Erarbeitung einer konzeptionellen Lösung der Entwässerung des gesamten Knotens

Wie bereits mit Ihnen vereinbart, findet dazu am 15.10.2019, 10:00 Uhr ein Ortstermin statt.

Mit freundlichen Grüßen



Torsten Zugenhör