



LUTHERSTADT WITTENBERG

Lutherstadt Wittenberg • GM-0 • Lutherstraße 56 • 06886 Lutherstadt Wittenberg

Herrn
Jürgen Schuster

Der Oberbürgermeister

Gebäudemanagement
GM-1 / GM-2
Fr. Piotr / Fr. Herrmann

Termin nach Vereinbarung

Raum 4.19 / 4.22
Tel.: 03491 421-91502
Fax 03491 421-91505
gebäudemanagement@wittenberg.de
www.wittenberg.de

Anfrage in der Einwohnerfragestunde der 8. Sitzung des Ortschaftsrates Seegrehna der Lutherstadt Wittenberg vom 14.09.2020

30.10.2020

Bitte immer angeben:
8.ORS-2

Sehr geehrter Herr Schuster,

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom

in der Einwohnerfragestunde der o. g. Sitzung stellten Sie folgende
Anfrage:

Bürger Schuster berichtet, dass er in einem Schreiben vor 8 Wochen
Frau Günther darauf hingewiesen hat, dass auf dem Sportplatz 11 tote
Kiefern stehen. Diese müssten dringend entfernt werden. Außerdem ist
auf dem Sportplatz am Hauptgebäude der Abfluss von der Regenrinne
nicht in Ordnung. Das Wasser versickert nicht. Dadurch wurde das
Mauerwerk schon angegriffen. Das sollte schnellstens geprüft werden.
Bis heute ist noch nichts passiert.

Öffnungszeiten Bürgerbüro
Mo - Do 8:00 - 18:00 Uhr
Fr 8:00 - 12:00 Uhr
Sa (1. und 3. im Monat) 9:00 - 12:00 Uhr

Hierzu teile ich Ihnen Folgendes mit:

Bankverbindung
Sparkasse Wittenberg
Gläubiger ID: DE56ZZZ00000020980
IBAN: DE 50 8055 0101 0000 0000 19
BIC: NOLADE21WBL

Bezüglich der Beseitigung der toten Bäume erfolgte durch den
Fachbereich Öffentliches Bauen eine Ausschreibung. Das
Ausschreibungsverfahren läuft momentan noch.

In einem gemeinsamen Termin mit Ihnen am 01.10.2020 wurde die
Problematik zur Entwässerung noch einmal ausführlich besprochen. Die
Entwässerung des Daches (Zulauf Rigole unter Sportplatz) ist defekt. In
der Vergangenheit wurde bereits mehrfach versucht, die Zuleitung zu
reinigen. Es ist notwendig, dass korrekt berechnet wird, wie eine neue
Rigole errichtet werden muss. Dazu wurde ein Fachplaner beauftragt.
Sobald eine Aussage dazu vorliegt, kann weiter geplant werden. Der
Bau einer einfachen Rigole sowie die Instandsetzung des Sockels sollen
zur Kostenoptimierung zusammen erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen


Torsten Zugenhor