



LUTHERSTADT WITTENBERG

Lutherstadt Wittenberg • GM-2 • Lutherstraße 56 • 06886 Lutherstadt Wittenberg

Ortschaftsrat Straach
Herrn Raik Köppe

Der Oberbürgermeister

Gebäudemanagement
Technisches Gebäudemanagement
Bentrup, Skadi

Termin nach Vereinbarung

Raum 4.18
Tel.: 03491 421-91544
Fax 03491 421-91505
skadi.bentrup@wittenberg.de
www.wittenberg.de

Anwendung des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), Auskunftsrecht der Mitglieder der Vertretung (§ 43 Abs. 3 Satz 2 KVG LSA)

21.01.2022

Bitte immer angeben:
20.ORST-01

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom

Sehr geehrter Herr Köppe,

in der 20. Sitzung des Ortschaftsrates Straach vom 09.12.2021 stellten Sie folgende Anfrage:

OR Köppe kritisiert den schlechten Zustand der Fußbodenfliesen in beiden Toiletten der Heimatstube Grabo und bittet die Reparatur im nächsten Jahr einzuplanen. Er fragt an, wann die Dachreparatur für das Gemeindehaus erfolgt, da es durchregnet.

Öffnungszeiten Bürgerbüro
Mo 8:00 - 12:00 Uhr
Di 8:00 - 18:00 Uhr
Mi 8:00 - 12:00 Uhr
Do 8:00 - 18:00 Uhr
Fr 8:00 - 12:00 Uhr
Sa 9:00 - 12:00 Uhr
(1. und 3. im Monat)

Hierzu teile ich Ihnen Folgendes mit:

Eine Sanierung der Fußbodenfliesen in den WC-Bereichen der Bauernstube Grabo kann erst mit der Haushaltsanmeldung für 2023/24 eingeplant werden.

Bankverbindung
Sparkasse Wittenberg
Gläubiger ID: DE56ZZ00000020980
IBAN: DE 50 8055 0101 0000 0000 19
BIC: NOLADE21WBL

Bezüglich der Dachreparatur erhielt die zuständige Mitarbeiterin vom Fachbereich Gebäudemanagement, Frau Bentrup, am 04.11.2021 die Mitteilung über den Einregenschaden. Nach Rücksprache zur genaueren Lage der Einregenstelle mit dem Gemeindearbeiter Herrn Richter wurde am 08.11.2021 die Dachdeckerfirma informiert und mit der Reparatur beauftragt. Aufgrund der derzeitig angespannten Auftragslage bei allen Handwerksfirmen und der Witterungslage zu dieser Zeit, wurde ein Reparaturtermin für den 29.11.2021 vereinbart.

In der Zwischenzeit wurde der Anschluss des Daches der Bauernstube zum Hauptgebäude ohne Abstimmung durch Sie repariert (Mitteilung vom Gemeindearbeiter Herr Richter). Als der Dachdecker zum vereinbarten Termin erschien, konnte er keine Einregenstelle mehr lokalisieren, da der Anschluss aufgrund Ihrer durchgeführten Abdichtung nicht mehr sichtbar ist. Der Mitarbeiter der Dachdeckerei Albrecht konnte nur unverrichteter Dinge wieder abfahren.

Mit freundlichen Grüßen



Torsten Zügel