

Lfd-Nr.	Bezeichnung	Standort	Unterteilung (Denkmal nach Denkmalschutzgesetz, Kunstwerk mit Künstlerbezeichnung, sonstiges)	Bemerkungen zum Zustand	Sanierungspriorität	sonstiges
<b>öffentlicher Verkehrsraum</b>						
1	Brunnen	Holzmarkt	Denkmal	saniert	4	
2	Brunnen	Markt	Denkmal	saniert	4	
3	Bugenhagendenkmal	Kirchplatz	Denkmal	saniert	4	
4	Melanchthondenkmal	Markt	Denkmal	saniert	4	
5	Lutherdenkmal	Markt	Denkmal	saniert	4	
6	Tastmodel	Markt	Kunstwerk (von Egbert Broerken)	i. O.	4	
7	Weltkugel	Markt	sonstiges	i. O.	4	
8	Hochwassergedenkstein	Pratau Kreisverkehr	sonstiges	i. O.	4	
9	Hochwassergedenkstein	Pratau Freischütz	sonstiges	i. O.	4	
<b>öffentliche Grünanlagen</b>						
1	Junges Mädchen nach dem Bade	Schloßpark/ Hallesche Str.	Kunstwerk 1963, Halle		3	Roststellen bearbeiten 2019
2	Die unerträgliche Leichtigkeit	Schloßpark	Kunstwerk 1994, Seidel Berlin		4	
3	Die Decke	Berliner Straße Stadtpark	denkm. Genehmigung z. Aufstellung v. Skulpturen u. Objekten 2004		4	
4	Fritz-Eunicke-Denkmal	Berliner Straße Stadtpark	Denkmal Park Wallanlage Festlegung 02/2016		4	
5	Kaiser-Wilhelm Entfestigungsstein	Berliner Straße Stadtpark	Denkmal Park Wallanlage Festlegung 02/2016		4	
6	Batteriestein	Berliner Straße Stadtpark	Denkmal Park Wallanlage Festlegung 02/2016	verwittert	2	Sanierung bei Finanzierung 2021

Lfd-Nr.	Bezeichnung	Standort	Unterteilung (Denkmal nach Denkmalschutzgesetz, Kunstwerk mit Künstlerbezeichnung, sonstiges)	Bemerkungen zum Zustand	Sanierungspriorität	sonstiges
7	Graf-von-Tauentzien Stein	Berliner Straße Stadtpark	Denkmal Park Wallanlage Festlegung 02/2016	verwittert	2	Sanierung bei Finanzierung 2022
8	Drei Figuren	Schloßstraße	denkm. Genehmigung z. Aufstellung v. Skulpturen u. Objekten 2004 A. Freyer 2004		4	
9	Die Würfel (3 Stück)	Weg am Neuen Röhrwasser	Kunstwerk Urs. Jaeggi 2004	Graffiti	4	
10	Der blaue Garten	Hallesche Straße Schloßpark	denkm. Genehmigung z. Aufstellung v. Skulpturen u. Objekten 2004 H. Renner 2004	Farbgebung 2017 erneuert	4	
11	Friedrichsbrunnen mit Sitzgruppe und Putten	Luthereiche	Denkmal 1925 W. Rex Hamburg (DSG 2013)	Moos auf der Brunnenkrone	4	Reinigung 2019
12	Kriegsopferdenkmal	Alte Dorfstraße	Kriegerdenkmal	Moss an den Fugen	4	Reinigung 2020
13	VVN-Denkmal	Pestalozzistraße 1 a	Gedenkstein ohne Denkmaleigenschaft		4	
14	Ernst-Thälmann-Stein	Dessauer Straße - Heidegarten	Gedenkstein ohne Denkmaleigenschaft	Gedenkplatte fehlt	4	Ersatz nicht geplant
15	Gedenkstein 1817	Karl-Marx-Platz	Gedenkstein ohne Denkmaleigenschaft		4	
16	Kriegsopferdenkmal	Denkmalplatz	Kriegerdenkmal 1920 (DSG 2008)		4	
17	Kriegsopferdenkmal	Dobien	Kriegerdenkmal		4	
18	Gefallene 1. Weltkrieg	Unter den Linden - Denkmalplatz	Kriegerdenkmal 1920 (DSG 2008)	z.T. fehlendes Fugenmaterial, lose Steine, eine Kugel fehlt	3	Neuverfugen, Kugel ergänzen 2020
19	Kriegsopferdenkmal	Lindenallee - Kirchberg	Kriegerdenkmal		4	
20	Kriegsopferdenkmal	Straach	Kriegerdenkmal	Schrift schlecht lesbar	3	Schrift einfärben 2019
21	Kriegsopferdenkmal	Berkau	Kriegerdenkmal	Steintafel zersprungen, grüner Belag	3	Tafel erneuern, Reinigung 2020
22	Kriegsopferdenkmal	Grabo	Kriegerdenkmal		4	

Lfd-Nr.	Bezeichnung	Standort	Unterteilung (Denkmal nach Denkmalschutzgesetz, Kunstwerk mit Künstlerbezeichnung, sonstiges)	Bemerkungen zum Zustand	Sanierungspriorität	sonstiges
23	Kriegsopferdenkmal	Boßdorf	Kriegerdenkmal	Oberflächen verwittert	3	Erneuerung in Teilen 2020
24	Kriegsopferdenkmal 1.+2. WK	Kerzendorf	Kriegerdenkmal	z.T. lose Fugen	3	Neuverfugen 2019
25	Kriegsopferdenkmal 1. WK	Weddin	Kriegerdenkmal		4	
26	Kriegsgrab	Kropstädt-Lobbensee	Gedenkstein ohne Denkmaleigenschaft		4	
27	Kriegsopferdenkmal	Ließnitzer Straße	Kriegerdenkmal		4	
28	Bismarck-Gedenkstein	Teucheler Anger	Gedenkstein ohne Denkmaleigenschaft		4	
29	Kriegsopferdenkmal	Hauptstraße	Kriegerdenkmal		4	
30	Brunnen	Platz des Friedens	sonstiges		4	
31	Ferd.-Freiligrath	Platz des Friedens	Kriegerdenkmal steht neben der gleichnamigen Schule u. ist für die Kämpfer gegen Faschismus u. Krieg		4	
32	Kriegsopferdenkmal	An den Eichen	Kriegerdenkmal		4	
33	Kriegsopferdenkmal	Kirche Seegrehna	Kriegerdenkmal	vermoost, kleinere Risse, eingemeißelte Schrift nicht mehr zu entziffern	3	2021
34	Kriegsopferdenkmal 1. WK	Park Pratau	Kriegerdenkmal		4	
35	Kriegsopferdenkmal 2. WK	Park Pratau	Kriegerdenkmal		4	
36	Katharina-von-Bora-Stein	Gutspark Wachsdorf	Gedenkstein ohne Denkmaleigenschaft		4	
37	Cranach Schlange	Am Hauptbahnhof	sonstiges		4	
38	Flüchtlingsboot	Am Schwanenteich	sonstiges		4	Konzeptbearbeitung läuft

Lfd-Nr.	Bezeichnung	Standort	Unterteilung (Denkmal nach Denkmalschutzgesetz, Kunstwerk mit Künstlerbezeichnung, sonstiges)	Bemerkungen zum Zustand	Sanierungspriorität	sonstiges
<b>Außenanlagen städtischer Grundstücke</b>						
1	Die Familie	Hof neues Rathaus	Kunstwerk	Kind fehlt ein Arm, Befestigung der Bodenplatte lässt Wasser in den Sockel eindringen. Dies kann zu Frostschäden führen.	3	Änderung der Befestigung der Bodenplatte 2019
2	Turner	Stadthalle	Kunstwerk		4	
3	Röhrwasserbrunnen	Hof Markt 4	Kunstwerk denkm. Genehmigung z. Aufstellung v. Skulpturen u. Objekten 2004 R. Fest 2004	verunreinigt	4	
4	Röhrwasserbrunnen	Schloßstraße 1	sonstiges		4	

## Prioritätenstufen:

- 1 = Objekt weist erhebliche Mängel auf;  
zum Erhalt des Objektes und zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit unverzüglich Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen einleiten
- 2 = Objekt weist größere Mängel auf; Verkehrssicherheit ist nicht beeinträchtigt;  
muss nach historischem Vorbild rekonstruiert werden, allerdings im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt
- 3 = Objekt weist Mängel auf;  
werden im Rahmen der jährlichen Unterhaltung beseitigt
- 4 = Objekt ist im guten Zustand ohne Mängel;  
Pfleßmaßnahmen während der jährlichen Unterhaltung