



Geobasisdaten / 2017 © LVermGeo LSA (www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de) / A18-208-2009-7

**Kleingartenanlage**

- K1** Reduzierung Parzellenanzahl/ Rückbau
- K2** Zuständigkeiten bei Erweiterung der öffentlichen Nutzung Pflege, Reinigung, Winterdienst etc.
- K3** Gestaltungsdefizite
- K6** schmaler Uferweg auf der Südseite des Stadtgrabenteiches
- Überlagerung anderer Grundstücke

**Naturschutz**

- K4** geschützte Biotope vs. öffentliche Nutzung
- K5** Mangelnde/ fehlende Unterhaltung (Ausbreitung von Neophyten, Verschlammung Stadtgrabenteich etc.)
- K7** verrohrter Stadtgraben
- K8** fehlende Zugänglichkeit zum Ufer für Unterhaltungsmaßnahmen

**Stadt-Landschaft**

- fehlende Anbindung - insbesondere Altstadt / öffentliches Grünsystem Wallanlagen (Lückenschluss)
- Barrierewirkung der Kleingartenanlage, hier: Eingänge

**Bestand**

- Abgrenzung Kleingartenanlage
- Wallanlagenrundweg

**Lutherstadt Wittenberg Wallanlagen**

Entwicklungskonzept  
Kleingartenanlage "Am Stadtgraben"

Konflikte 1

Juni 2019

ohne Maßstab



J:\MID\Daten\CAD1\Herforth\wittenberg\Wallanlagen02\_Kleingartenanlage Am Stadtgraben\CAD20190620\_Kleingartenanlage Am Stadtgraben.dwg