

Lfd-Nr.	Bezeichnung	Standort Lagebezeichnung Gemarkung/Flur/Flurstück	Unterteilung (Denkmal nach Denkmal- schutzgesetz, Kunstwerk mit Künstlerbezeichnung, sonstiges)	Bemerkungen zum Zustand	Sanierungs- priorität	sonstiges
<b>öffentlicher Verkehrsraum</b>						
1	Brunnen	Holzmarkt	Denkmal	saniert	4	
2	Brunnen	Markt	Denkmal	saniert	4	
3	Bugenhagendenkmal	Kirchplatz	Denkmal	saniert	4	
4	Melanchthondenkmal	Markt	Denkmal	saniert	4	
5	Lutherdenkmal	Markt	Denkmal	saniert	4	
6	Tastmodel	Markt	Kunstwerk (von Egbert Broerken)	i. O.	4	
7	Weltkugel	Markt	sonstiges	i. O.	4	
8	Hochwassergedenkstein	Pratau Kreisverkehr	sonstiges	i. O.	4	
9	Hochwassergedenkstein	Pratau Freischütz	sonstiges	i. O.	4	
<b>öffentliche Grünanlagen</b>						
1	Junges Mädchen nach dem Bade	Kurfürstenring - Schlosspark an der Schlosswiese zw. Westflügel Schloss und Kurfürstenring 33	Kunstwerk 1963, Halle		3	Roststellen bearbeiten 2019
2	Die unerträgliche Leichtigkeit	Kurfürstenring - Schlosspark westlich Westflügel Schloss	Kunstwerk 1994, Seidel Berlin		4	
3	Die Decke	Berliner Straße - Eunike-Park (Stadtpark) im Nassen Grund zw. Tierpark und Berliner Str. 7	denkm. Genehmigung zur Aufstellung v. Skulpturen u. Objekten 2004		4	
4	Fritz-Eunike-Denkmal	Berliner Straße - Eunike-Park (Stadtpark) am Mittelweg zw. Tierpark und Berliner Str. 6	Denkmal Park Wallanlage Festlegung 02/2016		4	

## Denkmalliste mit Prioritäten

Stand 11/2019

5	Kaiser-Wilhelm Entfestigungsstein	Berliner Straße - Eunike-Park (Stadtpark) zw. Mittel- und Oberweg Höhe Berliner Straße 3	Denkmal Park Wallanlage Festlegung 02/2016		4	
6	Batteriestein	Berliner Straße - Eunike-Park (Stadtpark) Berliner Straße gegenüber Einmündung Puschkinstraße	Denkmal Park Wallanlage Festlegung 02/2016	verwittert	2	Sanierung bei Finanzierung 2021
7	Graf-von-Tauentzien Stein	Berliner Straße - Eunike-Park (Stadtpark) Berliner Straße gegenüber Amtsgericht	Denkmal Park Wallanlage Festlegung 02/2016	verwittert	2	Sanierung bei Finanzierung 2022
8	Drei Figuren	Schlossplatz am Schlossplatz zwischen Casinoberg und Ampelkreuzung Amtsgericht	denkm. Genehmigung zur Aufstellung v. Skulpturen u. Objekten 2004 A. Freyer 2004		4	
9	Die Würfel (3 Stück)	Sandstraße Weg am Neuen Röhrwasser	Kunstwerk Urs. Jaeggi 2004	Graffiti	4	
10	Der blaue Garten	Kurfürstenring - Schlosspark Westecke Andreasbreite Höhe Schlossplatz 1 c	denkm. Genehmigung zur Aufstellung v. Skulpturen u. Objekten 2004 H. Renner 2004	Farbgebung 2017 erneuert	4	
11	Friedrichsbrunnen mit Sitzgruppe und Putten	Lutherstraße - Luthereiche gegenüber Lutherstraße 35	Denkmal 1925 W. Rex Hamburg (DSG 2013)	Moos auf der Brunnenkrone	4	Reinigung 2019
12	Kriegsopferdenkmal	Alte Dorfstraße	Kriegerdenkmal	Moos an den Fugen	4	Reinigung 2020
13	VVN-Denkmal	Pestalozzistraße 1 a	Gedenkstein ohne Denkmaleigenschaft		4	
14	Ernst-Thälmann-Stein	Dessauer Straße - Heidegarten zw. Amtsgericht und Kurfürstenring 33/34	Gedenkstein ohne Denkmaleigenschaft	Gedenkplatte (Bronze) fehlt	4	Ersatz nicht geplant
15	Gedenkstein 1817	Karl-Marx-Platz Nordwest-Ecke, Höhe Grünstraße 4/5	Gedenkstein ohne Denkmaleigenschaft		4	
16	Kriegsopferdenkmal	Denkmalplatz (OT Reinsdorf) Höhe Denkmalplatz 2 / Am Wasserturm 1	Kriegerdenkmal 1920 (DSG 2008)		4	
17	Kriegsopferdenkmal	Dorfstraße - Kirchhang (OT Dobien) gegenüber Dorfstraße 23/25	Kriegerdenkmal		4	

## Denkmalliste mit Prioritäten

Stand 11/2019

18	Gefallene 1. Weltkrieg	Unter den Linden - Denkmalplatz (OT Nudersdorf) gegenüber Unter den Linden 22	Kriegerdenkmal 1920 (DSG 2008)	z. T. fehlendes Fugen- material, lose Steine, eine Kugel fehlt	3	Neuverfugen, Kugel ergänzen 2020
19	Kriegsopferdenkmal	Lindenallee - Kirchberg (OT Schmilkendorf) Nordwest-Ecke Kirchberg, Höhe Kirchbergstraße 2	Kriegerdenkmal		4	
20	Kriegsopferdenkmal	Straach vor der Kirche (Straacher Dorfplatz 5c)	Kriegerdenkmal	Schrift schlecht lesbar	3	Schrift einfärben 2019
21	Kriegsopferdenkmal	Berkau gegenüber Berkau 6	Kriegerdenkmal	Steintafel zersprungen, grüner Belag	3	Tafel erneuern, Reinigung 2020
22	Kriegsopferdenkmal	Grabo gegenüber Grabo 37	Kriegerdenkmal		4	
23	Kriegsopferdenkmal	Boßdorf vor Boßdorfer Dorfstraße 79	Kriegerdenkmal	Oberflächen verwittert	3	Erneuerung in Teilen 2020
24	Kriegsopferdenkmal 1.+2. WK	Kerzendorf gegenüber Kerzendorf 2	Kriegerdenkmal	z. T. lose Fugen	3	Neuverfugen 2019
25	Kriegsopferdenkmal 1. WK	Weddin neben der Kirche in der Friedhofseinfriedung	Kriegerdenkmal		4	
26	Kriegsgrab	Kropstädt-Lobbeseesee neben Kropstädter Lindenstraße 24	Gedenkstein ohne Denkmal- eigenschaft		4	
27	Kriegsopferdenkmal	Ließnitzer Straße zwischen Ließnitzerstr. Nr. 23 a und 22 a	Kriegerdenkmal		4	
28	Bismarck-Gedenkstein	Teucheler Anger an der Eiche zw. Teucheler Anger 2 und 4	Gedenkstein ohne Denkmal- eigenschaft		4	
29	Kriegsopferdenkmal	Hauptstraße gegenüber Hauptstraße 57	Kriegerdenkmal		4	
30	Brunnen	Platz des Friedens neben Kita (Siedlerallee 31)	sonstiges		4	
31	Ferd.-Freiligrath	Platz des Friedens neben der Schule (Platz des Friedens 4)	Kriegerdenkmal steht neben gleichnamigen Schule u. ist für Kämpfer gegen Faschismus u. Krieg		4	
32	Kriegsopferdenkmal	An den Eichen gegenüber Feuerwehr (An den Eichen 2)	Kriegerdenkmal		4	
33	Kriegsopferdenkmal	Seegrehnaer Lindenstraße - Kirche vor der Kirche (zwischen Seegrehnaer Lindenstraße Nr. 13 und 11)	Kriegerdenkmal	vermoost, kleinere Risse, eingemeißelte Schrift nicht mehr zu entziffern	3	2021
34	Kriegsopferdenkmal 1. WK	Dabruner Straße - Park Pratau Südgrenze, an der Kirchmauer	Kriegerdenkmal		4	

## Denkmalliste mit Prioritäten

Stand 11/2019

35	Kriegsofopferdenkmal 2. WK	Dabruner Straße - Park Pratau Südost-Ecke, Höhe Katharina-von-Bora- Straße 2 a	Kriegerdenkmal		4	
36	Katharina-von-Bora-Stein	Wachsdorf - Gutspark Westecke, zw. Wachsdorf 17 und 20	Gedenkstein ohne Denkmal- eigenschaft		4	
37	Cranach Schlange	Am Hauptbahnhof Ampelkreuzung Bahnhofsbrücke	sonstiges		4	
38	Flüchtlingsboot	Am Schwanenteich SO-Ecke Rosa-Luxemburg-Schule, gegenüber Am Schwanenteich 1	sonstiges		4	Konzeptbearbeitung läuft
39	Gedenkstein 1945	Apollensdorf Wetterschutzhütte Elbradweg	sonstiges		4	am 27.04.2019 neu aufgestellt
40	Gedenkstätte Gefangenenlager	Elbradweg zwischen Apollensdorf und Griebö	sonstiges		4	Unterhaltung durch OR Apollensdorf Einweihung 08.05.2015

Außenanlagen städtischer Grundstücke						
1	Die Familie	Hof neues Rathaus	Kunstwerk	Kind fehlt ein Arm, Befestigung der Boden- platte lässt Wasser in Sockel eindringen, kann zu Frostschäden führen	3	Änderung der Befestigung der Bodenplatte 2019
2	Turner	Stadthalle	Kunstwerk		4	

3	Röhrwasserbrunnen	Hof Markt 4	Kunstwerk denkm. Genehmigung z. Aufstellung v. Skulpturen u. Objekten 2004 R. Fest 2004	verunreinigt	4	
4	Röhrwasserbrunnen	Schloßstraße 1	sonstiges		4	

## Prioritätenstufen:

- 1 = Objekt weist erhebliche Mängel auf;  
zum Erhalt des Objektes und zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit unverzüglich Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen einleiten
- 2 = Objekt weist größere Mängel auf; Verkehrssicherheit ist nicht beeinträchtigt;  
muss nach historischem Vorbild rekonstruiert werden, allerdings im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt
- 3 = Objekt weist Mängel auf;  
werden im Rahmen der jährlichen Unterhaltung beseitigt
- 4 = Objekt ist im guten Zustand ohne Mängel;  
Pfleßmaßnahmen während der jährlichen Unterhaltung